





























観察日 平成22年6月24日

(設置日から 91 日経過)

別紙1

区画1	区画2	区画3	区画4	区画5	区画6	区画7
除草剤(未散布) 草の分布	芝(テフシート) 草の分布 (イメージ図)	防草シート 草の分布	マグネシウム系 草の分布	セメント系 草の分布	張りコンクリート 草の分布	クラッシャーラン 草の分布
						
土の分布	土の分布	土の分布	土の分布	土の分布	土の分布	土の分布
						
状況写真(遠景)	状況写真(遠景)	状況写真(遠景)	状況写真(遠景)	状況写真(遠景)	状況写真(遠景)	状況写真(遠景)
						
状況写真(近景)	状況写真(近景)	状況写真(近景)	状況写真(近景)	状況写真(近景)	状況写真(近景)	状況写真(近景)
						
コメント	コメント	コメント	コメント	コメント	コメント	コメント
	