

(実験開始から312日経過)

今回は色々な変化がございました。
 まず1点目として、防草シートを突き破って草が生えてきております。



2点目として、セメント系(区)において今まではカチカチに堅かったのですが、砂の様にやわらかくなってしまっています。セメント系の土を3cmひいているのですが、全て浮いた様な状態になってしまいました。今のところ草は生えていません。



前回計測(12/24)

硬度計により測定	
メッシュ1	32mm
メッシュ2	33mm
メッシュ3	34mm
メッシュ4	34mm

今回計測(1/31)

硬度計により測定	
メッシュ1	17mm
メッシュ2	23mm
メッシュ3	21mm
メッシュ4	14mm