





























観察日 平成23年9月7日

(設置日から 531 日経過)

別紙1

| 区画1 | 区画2 | 区画3 | 区画4 | 区画5 | 区画6 | 区画7 |
|--|---|---|--|--|---|---|
| 除草剤 草の分布  | 芝(テフシート) 草の分布  | 防草シート 草の分布  | マグネシウム系 草の分布 無し  | セメント系 草の分布  | 張りコンクリート 草の分布 無し  | クラッシャーラン 草の分布 無し  |
| 土の分布  | 土の分布  | 土の分布  | 土の分布  | 土の分布  | 土の分布  | 土の分布  |
| 状況写真(遠景)  | 状況写真(遠景)  | 状況写真(遠景)  | 状況写真(遠景)  | 状況写真(遠景)  | 状況写真(遠景)  | 状況写真(遠景)  |
| 状況写真(近景)  | 状況写真(近景)  | 状況写真(近景)  | 状況写真(近景)  | 状況写真(近景)  | 状況写真(近景)  | 状況写真(近景)  |
| コメント | コメント | コメント | コメント 硬度計により測定 メッシュ1 37mm メッシュ2 37mm メッシュ3 38mm メッシュ4 36mm | コメント 硬度計により測定 メッシュ1 15mm メッシュ2 22mm メッシュ3 23mm メッシュ4 20mm | コメント | コメント |