



(実験開始から830日経過)

- 区画3 防草シートにおいて、草(チガヤ)が枯れてきました。

6月1日撮影



7月2日撮影



- 区画5 セメント系のメッシュ3において、先月区画の端部から草が生えてきていましたが、なくなりました。

6月1日撮影



7月2日撮



- 草刈りを行った際に種子の飛散等を防ぐためにシートで養生を行ったので、区画などで草が倒れていますが、昨年同様すぐに立ち上がると思いますので、来月の観察記録をお待ち下さい。

