





























観察日 平成27年6月1日

(設置日から 1894 日経過)

※9月末に区画の周りの草刈りをしました。

別紙1

区画1	区画2	区画3	区画4	区画5	区画6	区画7
除草剤 草の分布 	芝(テフシート) 草の分布 	防草シート 草の分布 	マグネシウム系 草の分布 	セメント系 草の分布 	張りコンクリート 草の分布 	クラッシャーラン 草の分布 
土の分布 	土の分布 	土の分布 	土の分布 	土の分布 防草土A t=3cm 防草土B t=3cm 防草土A t=6cm 防草土A (既設) t=3cm 	土の分布 	土の分布 
状況写真(遠景) 	状況写真(遠景) 	状況写真(遠景) 	状況写真(遠景) 	状況写真(遠景) 	状況写真(遠景) 	状況写真(遠景) 
状況写真(近景) 	状況写真(近景) 	状況写真(近景) 	状況写真(近景) 	状況写真(近景) 	状況写真(近景) 	状況写真(近景) 
コメント 草丈:150cm	コメント 草丈:30cm	コメント 草丈:115cm	コメント 草丈:100cm	コメント 草丈:100cm	コメント 草丈:35cm	コメント 草丈:30cm