観察日　平成23年6月14日　(設置日から　446 日経過)

別紙1

| 区画1 | 区画2 | 区画3 | 区画4 | 区画5 | 区画6 | 区画7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除草剤 | 芝(テフシート) | 防草シート | マグネシュウム系 | セメント系 | 張りコンクリート | クラッシャーラン |
| 草の分布 | 草の分布 | 草の分布 | 草の分布 | 草の分布 | 草の分布 | 草の分布 |
| |  |  | 無し |  | 無し | 無し |
| 土の分布 | 土の分布 | 土の分布 | 土の分布 | 土の分布 | 土の分布 | 土の分布 |
| | | | | | | |
| 状況写真(遠景) | 状況写真(遠景) | 状況写真(遠景) | 状況写真(遠景) | 状況写真(遠景) | 状況写真(遠景) | 状況写真(遠景) |
| | | | | | | |
| 状況写真(近景) | 状況写真(近景) | 状況写真(近景) | 状況写真(近景) | 状況写真(近景) | 状況写真(近景) | 状況写真(近景) |
| | | | | | | |
| コメント | コメント | コメント | コメント | コメント | コメント | コメント |