


(実験開始から446日経過)

草刈り後の養生シートを撤去しました

養生状況 (H23.6.2)(遠景)




撤去完了 (遠景)



養生状況 (H23.6.2)(区画 )



撤去完了 (区画 )



セメント系 (区画 ) で、養生シートをしていたにも関わらず  
草 (チガヤ) が新たに3カ所生えてきました。



		×	
			×
			×
			×
			×
□	×		×