





























観察日 平成23年8月3日

(設置日から 496 日経過)

別紙1

区画1	区画2	区画3	区画4	区画5	区画6	区画7
除草剤 草の分布 	芝(テフシート) 草の分布 	防草シート 草の分布 	マグネシウム系 草の分布 無し 	セメント系 草の分布 	張りコンクリート 草の分布 無し 	クラッシャーラン 草の分布 無し 
土の分布 	土の分布 	土の分布 	土の分布 	土の分布 	土の分布 	土の分布 
状況写真(遠景) 	状況写真(遠景) 	状況写真(遠景) 	状況写真(遠景) 	状況写真(遠景) 	状況写真(遠景) 	状況写真(遠景) 
状況写真(近景) 	状況写真(近景) 	状況写真(近景) 	状況写真(近景) 	状況写真(近景) 	状況写真(近景) 	状況写真(近景) 
コメント	コメント	コメント	コメント 硬度計により測定 メッシュ1 38mm メッシュ2 37mm メッシュ3 38mm メッシュ4 37mm	コメント 硬度計により測定 メッシュ1 17mm メッシュ2 25mm メッシュ3 18mm メッシュ4 23mm	コメント	コメント