



(実験開始から799日経過)

- 区画3防草シートにおいて、草(チガヤ) がどんどんシートを突き破って出てきています。

5月1日撮影



6月1日撮影



- 区画5セメント系のメッシュ3において、区画の端部から草が生えてきました。

防草土A メッシュ1 t=3cm	防草土B メッシュ2 t=3cm
防草土A メッシュ3 t=6cm	防草土A (既設) <sup>4</sup> t=3cm



メッシュ2（防草土B）エリアは相変わらずの硬度を保っています。

硬度計により測定	
メッシュ1	33mm
メッシュ2	37mm
メッシュ3	35mm
メッシュ4	20mm

- 区画7クラッシャーランにおいても石の隙間から草が生えてきました。

