




(実験開始から1957日経過)


区画5は防草土が4分割に施工されており、草の繁茂状況が異なるため背面からも撮影しております

状況写真近景（正面）



防草土A t=3cm	防草土B t=3cm
防草土A t=6cm	防草土A (既設) t=3cm

状況写真近景（背面）



防草土A (既設) t=3cm	防草土A t=6cm
防草土B t=3cm	防草土A t=3cm

防草土A	t=3cm	85cm
防草土B	t=3cm	なし
防草土A	t=6cm	48cm
防草土A(既設)	t=3cm	165cm